Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 16:21

Link do produktu: https://www.iba24.pl/glowica-pompy-sterujaca-karcher-hd-513-515-517-613-5062-3903-p-2499.html



Głowica pompy sterująca Karcher HD 5/13 5/15 5/17 6/13 5.062-390.3

Cena	**260,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**5.062-390.3**
Kod producenta	**5.062-390.3**
Kod EAN	**4054278917757**
Kod producenta	**5.062-390.3**
Marka	**Kärcher**

Opis produktu

Głowica pompy sterująca do myjek Karcher HD

nr kat. 5.062-390.3



Częstym problemem, z którym mogą się Państwo spotkać, jest uszkodzenie korpusu głowicy, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne pęknięcia, wynikające z długotrwałego użytkowania urządzenia lub narażenia go na niskie temperatury, zwłaszcza w okresach mrozów. Objawy takiego uszkodzenia to osłabione ciśnienie robocze oraz próby wyrównania ciśnienia poprzez samoczynne włączanie i wyłączanie myjki (dobijanie).

Kompatybilna z modelami:

- PRO HD 800 Plus

- PRO HD 700 X Plus
- HD 600 CX
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C
- HD 5/17 CX Plus
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 CX
- HD 5/17 C
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Edition Power Control
- HD 5/13 CX Plus
- HD 5/13 C Plus
- HD 5/13 C
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 C