Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 11:45

Link do produktu: https://www.iba24.pl/zestaw-naprawczy-do-myjek-karcher-2883-8910-hds-558-698-601-713-p-2741.html



Zestaw naprawczy do myjek Karcher 2.883-891.0 HDS 558 698 601 7/13

Cena	**799,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**2.883-891.0**
Kod producenta	**2.883-891.0**
Kod EAN	**4002667420173**
Marka	**Kärcher**
Przeznaczenie	**do użytku profesjonalnego**
Maksymalna moc	**3000 W**
Ciśnienie robocze	**180 bar**
Zawiera baterie	**nie**
EAN (GTIN)	**4002667420173**
Model	**HDS**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.2 kg**
Napięcie zasilania	**230 V**
Rodzaj pompy	**mosiężna**
Kod taryfy celnej	**84243008**
Kod producenta	**2.883-891.0**

Opis produktu



KARCHER zestaw naprawczy pompy HDS 558 698

na tłok 14 mm

nr. katalogowy: 2.883-891.0

KOMPATYBILNOŚĆ:

- **HDS 558 C *EU**
- **HDS 558 C ECO *EU**
- **HDS 558 CSX *EU**
- **HDS 558 CSX ECO *EU**
- **HDS 558C-FLAMM *EU**
- **HDS 698 C *EU**
- **HDS 698 C ECO *EU**
- **HDS 698 C Eco Plus *EU**

- **HDS 698 CSX *EU**
- **HDS 698 CSX ECO *EU**
- **H 2500 *EU**

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZI:

- 2x zawór (3 sztuki) **2.884-512.0**
- 1x zawór **4.580-262.0**
- 1x zawór kpl. środka czyszczącego **4.580-349.0**
- 1x grzybek zaworu **4.582-019.0**
- 2x uchwyt mikrowyłącznika **5.034-494.0**
- 3x podkładka **5.115-465.0**
- 3x podkładka **5.115-744.0**
- 2x podkładka **5.115-796.0**
- 1x grzybek zaworu **5.584-060.0**
- 1x O-Ring 10 x 2 NBR 70 **6.362-151.0**
- 1x O-Ring 12,0 X 2,0 **6.362-169.0**
- 2x O-Ring kpl. 1ST.-R. **6.363-037.0**
- 3x O-Ring 24,0 X 1,5 **6.362-376.0**
- 1x O-Ring kpl. 1ST.-R. **6.362-468.0**
- 6x O-Ring 14,0 x 2,0 NBR 80 **6.362-481.0**
- 2x O-Ring 20,0x1,5-NBR 70 **6.362-547.0**
- 1x O-Ring 88.0X 2.2 **6.362-768.0**
- 6x O-Ring 13,0 X 2,0-NBR 90 **6.363-003.0**
- 3x pierścień uszczelniający 14X22X5/7 **6.365-340.0**
- 3x pierścień uszczelniający 14x22x5,3 **6.365-432.0**
- 3x uszczelka kompaktowa **6.365-438.0**