

Link do produktu: <https://www.iba24.pl/zestaw-naprawczy-pompy-glowicy-karcher-hds-795-797-890-895-p-129.html>



Zestaw naprawczy pompy głowicy KARCHER HDS 795 797 890 895

Cena	720,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	2.883-172.0
Kod producenta	2.883-172.0
Kod EAN	4002667044515

Opis produktu

ORYGINALNY ZESTAW NAPRAWCZY KARCHER 2.883-172.0

Do myjek:

HDS 600 C HDS 695 HDS 695 -ARAL HDS 790 CI

HDS 795 HDS 797 CI HDS 890 C HDS 895 HDS 895 -FLAMM

HDS SUPER SB-HDS 695

W zestawie:

2.884-512.0 - Zawór (3 sztuki) - 2x

5.115-431.0 - Podkładka - 3x

6.362-160.0 - O-Ring 17,3 X 2,4 - 3x

6.362-169.0 - O-Ring 12,0 X 2,0 - 1x

6.362-384.0 - O-Ring 9x1,5 - NBR 70 - 3x

6.362-402.0 - O-Ring 11,0 X 1,3-NBR 70 - 1x

6.362-406.0 - O-Ring 33,05X 1,78-NBR 70 - 3x

6.362-477.0 - Pierścień uszczeln. kpl. 1ST.- 1x

6.362-482.0 - O-Ring 10 x 1,5-NBR 70 - 1x

6.362-575.0 - O-Ring 12,42 kpl. - 1x

6.362-613.0 - O-Ring 101,27X 2,62-NBR 70 - 1x

6.363-616.0 - Pierścień uszczeln. 60,0x2,0 -NBR70 - 1x

6.365-332.0 - Uszczelka kompaktowa 18x28x5,8 - 3x

6.365-333.0 - Pierścień uszczelniający 18X26X5,4 - 3x

6.365-334.0 - Pierścień uszczelniający 18X26X6/8 - 3x

Dane techniczne:

Producent - Karcher

Rodzaj - oryginał

Nr katalogowy - 2.883-172.0

Średnica tłoka - 18mm

Stan - nowy